




220157

Motor de arranque

INFORMACIÓN DE GARANTÍA



APLICABILIDAD

Esta garantía es aplicable a Ford:

- 1S7U11000BA-BB-BC
- 2S7U11000DA-DB-DC
- YC1U11000AA-AB-AC-AD-AE-AF

Con motor diésel 2.0-2.4L, equipado con volante bimasa.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La causa principal de una falla en el motor de arranque se debe a la acumulación excesiva de polvo metálico mezclado con el lubricante del motor dentro del motor de arranque y el electroimán.

El polvo es el resultado del desgaste del volante bimasa y no es un defecto de la unidad de arranque.

La garantía no se considerará válida si el motor de arranque está contaminado con polvo metálico.